


りょうわ小町 小町チェックレポート

令和 2年 8月 18日

千里リハビリテーション病院改修作業所

参加者:秋田、上田

	チェック項目	評価	コメント
更衣室・休憩室	1.作業員の更衣室や休憩室を設置している	3	作業員専用の更衣室はありませんが、カーテンの付いた休憩室で着替える事が出来ます。各設備の設置位置は利用者様や施設従事者様から見えないように設置され、動線はしっかりと確保されており、動きやすいです。施錠管理のできるロッカーがあり、整理整頓も行き届き非常に綺麗です。
	2.各設備の設置位置や動線に配慮している	5	
	3.ゆっくりと座れるスペースがある	5	
	4.施錠管理されている	5	
	5.整理整頓され、清潔に使用されている	5	
洗面所	6.鏡を備えた洗面所を設置している	1	鏡はありませんが、シャワー付きの洗面所があります。夏なので暖かいお湯は出ません。洗面台は2台あり、作業員が使いやすいよう固形石鹸が置かれていました。
	7.給湯可能な洗面所である	5	
	8.手洗い用石鹸など使用感に配慮した備品が置かれている	3	
トイレ	9.トイレを設置している	5	和式の仮設トイレが1つあり、場所は第三者から見えないよう扉付きです。小物を置くスペースに予備のトイレットペーパーを置くので他の備品を置くスペースを作るのは難しそうです。綺麗に清掃されており、使用感はありません。夏という事もあり、下水の臭いが上がってきておりました。
	10.トイレを使用中、第三者から見えないよう配慮されている	5	
	11.小物などが置ける棚などが設置されている	5	
	12.使い勝手に配慮した備品が十分にある	1	
	13.きれいに清掃され、清潔に使用されている	4	
環境	14.原則禁煙とし、喫煙所を設けている	5	病院のため原則禁煙ですので、喫煙所はありません。
	15.目隠しなど周囲環境へ配慮している	5	
	16.周囲への煙対策をおこなっている	5	
その他	17.コロナウイルス感染症対策を行っている	5	消毒液・体温計が扉の入り口に使いやすい用設置され、体温は入退場の時に測り毎日記録し、マスクも常備し感染症対策をしっかりと行っています。熱中症対策は、休憩所にスポットクーラーと塩分含有の飴を箱で設置し、現場での作業中は扇風機を設置しています。1Fに休憩室があり、現場との距離も近く作業員が休憩しやすいです。衣類にかけるアイスシャツミストが事務所に設置され、作業員も使えます。熱中症対策になり独自の取り組みとしていい点でした。
	18.熱中症対策を行っている	5	
	19.所長の現場への配慮(働きやすい環境づくりの取組み度)	5	
	20.その他(現場独自の設備や取り組みについて)	5	



感想・気づき

今回りょうわ小町として初めて、現場に同行させて頂きました。今回の現場は、女性作業員がいる現場ではなかった為、残念ながらインタビューは出来ておりませんが、作業員が働きやすい環境かどうか、女性目線で見させて頂きました。コロナ禍でいろいろな面で対応が求められる大変な時期の中、「新型コロナウイルス感染症対策」や「熱中症対策」、共にしっかりと対策できており、現場の環境は作業員が働きやすいように工夫されている面がみられ、感服致しました。また、作業員と所長達がよく連携が取れているように感じました。今回の現場では女性作業員はいまいませんでしたが、今後も女性作業員が働きやすい環境が整い、「建設現場で働きたい」と思ってもらえるような環境づくりに少しでも貢献できるように頑張りたいと思います。

点数

87/100点