


りょうわ小町 小町チェックレポート

令和 2年 11月 17日

ネットヨ中央大阪(吹田)店外部大規模改修及びショールーム内装改修工事作業所

参加者：小舟・吉岡

	チェック項目	評価	コメント
更衣室・休憩室	1.作業員の更衣室や休憩室を設置している	4	店舗4階の1室を事務所兼休憩室としてお借りしています。更衣室はありませんが、広めの休憩室が設けられていました。長机と椅子が複数置いてあり、一度に沢山の人が休憩出来るスペースがありました。動線も確保され、整理整頓がされている綺麗な休憩室でした。
	2.各設備の設置位置や動線に配慮している	5	
	3.ゆっくりと座れるスペースがある	5	
	4.施錠管理されている	3	
	5.整理整頓され、清潔に使用されている	5	
洗面所	6.鏡を備えた洗面所を設置している	2	店舗の工場にある洗面所をお借りしています。鏡はありませんでしたが、一度に3人が手洗いできる広めの洗面所です。手洗い石鹸が常備され、使い勝手の良い洗面所でした。
	7.給湯可能な洗面所である	2	
	8.手洗い用石鹸など使用感に配慮した備品が置かれている	5	
トイレ	9.小便器と大便器を両方設置している	3	店舗の工場にあるトイレをお借りしています。扉が付いている為、第三者からは見えなくなっています。男女兼用の洋式のトイレで、洗剤や清掃道具も常備され、清潔に保たれていました。
	10.トイレを使用中、第三者から見えないよう配慮されている	5	
	11.小物などが置ける棚などが設置されている	2	
	12.使い勝手に配慮した備品が十分にある	4	
	13.きれいに清掃され、清潔に使用されている	5	
環境	14.原則禁煙とし、喫煙所を設けている	5	喫煙所は店舗の喫煙場所をお借りしています。店舗内では吹抜けを塞ぐ工事が行われていますが、間仕切りやシートで囲うことで周囲への対策がしっかりと行われていました。
	15.目隠しなど周囲環境へ配慮している	5	
	16.周囲への騒音・埃対策等をおこなっている	5	
その他	17.コロナ対策をおこなっている	5	体温計、体温の記録表、消毒液、マスクが常備され、コロナ対策はしっかりと行われていました。店舗は営業しながらの工事の為、近隣様にわかりやすいように営業中の看板が大きく掲示されていました。
	18.現場で働く方の要望を収集し、改善の検討をおこなっている	5	
	19.店舗利用者や近隣へ配慮している(営業しながら工事)	5	
	20.その他(現場独自の設備や取り組みについて)	5	



感想・気づき

パトロール訪問日は火曜日で店舗が休業日だった為、店舗営業中に施工出来ない内装工事を行う為、多くの職人さんが作業をされていました。その為、古野所長も職人さんも大変忙しくされていましたが、古野所長と職人さんのコミュニケーションが充分に取られていて、円滑な人間関係が築かれているのだと感じました。現場は全体的に綺麗に整理整頓されており、働きやすい環境であると思いました。また、動線をブルーシートで養生し、工事関係者が立ち入って良いところをしっかりと区別されていました。コロナ対策、店舗への配慮、近隣への対策も行われており、環境への配慮がしっかりと行われている現場であると感じました。

点数

85/100点