

# りょうわ小町 小町チェックレポート

2021年7月16日

(仮称)トヨタコーラ大阪鶴門真店新築工事 作業所

参加者：中山、上田

	チェック項目	評価	コメント
更衣室・休憩室	1.女性専用の更衣室や休憩室を設置している	3	更衣室にはカーテンがあり、絨毯がひかれていた。施錠のできるロッカーが設置されており、更衣室・休憩室共に、共用ではあるものの十分な広さである。
	2.各設備の設置位置や動線に配慮している	5	
	3.女性専用と明確に表示している	3	
	4.施錠管理されている	5	
	5.ゆっくりと座れるスペースがある	5	
洗面所	6.鏡を備えた洗面所を設置している	5	夏場の為、お湯は出ない仕様であったが、鏡付きのトイレであった。泡タイプの石鹸が置かれていた。
	7.給湯可能な洗面所である	5	
	8.手洗い用石鹸など使用感に配慮した備品が置かれている	5	
トイレ	9.女性専用のトイレを設置している	5	女性が「ピンク」、男性が「青」の外装。「女性専用」と大きく張り出され、判り易く、鍵付きで安心。棚があり、音姫や除菌シートが設置されている。
	10.男性が使用出来ないよう施錠管理、周知がされている	5	
	11.小物などが置ける棚などが設置されている	5	
	12.節水にもなる音姫が設置されている	5	
	13.使い勝手に配慮した備品が十分にある	5	
環境	14.原則禁煙とし、喫煙所を設けている	5	狭い現場であるが、ちゃんと喫煙所が設けられていた。外からは見えない位置に設置されている。
	15.目隠しなど周囲環境へ配慮している	3	
	16.周囲への煙対策をおこなっている	4	
その他	17.現場で働く方の要望を収集し、改善の検討をおこなっている	5	コミュニケーションがしっかり取れており、働きやすい環境づくりを積極的に行っている。完成予想図や模型が休憩室に設置されていた。
	18.セクハラ対策をおこなっている(ポスター掲示など)	3	
	19.所長の現場への配慮(働きやすい環境づくりの取組み度)	5	
	20.その他(現場独自の設備や取り組みについて)	5	



## 感想・気づき

女性専用の更衣室や休憩室は現場で女性が1人・現場が狭い事もあり設置は難しそうでした。更衣室等に仕切りやカーテンは設置されていたので着替えには差し支えありません。施錠のできるロッカーが設置されており、休憩室も共用ではあるものの快適な空間でした。トイレの設備が大変良く、便座付きで便座クリーナーも設置されていました(男性用も同様)。男女共に非常に働きやすい環境に配慮された現場でした。

## 点数

91/100点