

りょうわ小町 小町チェックレポート

令和 4年 6月 23日

大阪運輸(株)海外医薬品GDP対応倉庫新築工事作業所

参加者：小舟・幸喜・荒木


	チェック項目	評 価	コメント
更衣室・休憩室	1.作業員の更衣室や休憩室を設置している	3	作業員の休憩室は広く確保されていたが、人が増えて置いている荷物などが雑然としており、ごみ捨てや整理整頓を促すとよりよくなるかと思います。 毎日の測定に使われる体温計や血圧計(※1)が使いやすい位置に設置されていたり冷蔵庫や製氷機(※2)が常備されていて、作業員の方へ配慮されていると思いました。
	2.各設備の設置位置や動線に配慮している	4	
	3.ゆっくりと座れるスペースがある	4	
	4.施錠管理されている	4	
	5.整理整頓され、清潔に使用されている	3	
洗面所	6.鏡を備えた洗面所を設置している	2	女性専用の洗面所にしか鏡が設置されていないため、男性も身だしなみや目に何か入った時に確認できるよう、手洗い場に鏡を設置すると良いと思います。(※3)
	7.給湯可能な洗面所である	3	
	8.手洗い用石鹸など使用感に配慮した備品が置かれている	4	
トイレ	9.小便器と大便器を両方設置している	5	男性用の小便器が扉のないタイプだったので、小便器を奥に配置する、もしくは扉付きにするなどしてほしいです。(※4) 女性は小柄な方もいるので、棚の位置が高く感じたため低い位置に動かせると良いと思います。 音姫の設置は嬉しく思います。
	10.トイレを使用中、第三者から見えないよう配慮されている	3	
	11.小物などが置ける棚などが設置されている	4	
	12.使い勝手に配慮した備品が十分にある	4	
	13.きれいに清掃され、清潔に使用されている	5	
環境	14.原則禁煙とし、喫煙所を設けている	4	火の用心の掲示物が隅の方に貼られていたので見やすい場所へ移すと良いと思います。 (※5)屋内の喫煙スペースは風が通りにくい ため換気扇の常時運転や空気清浄機の設置が望ましいです。
	15.目隠しなど周囲環境へ配慮している	5	
	16.周囲への煙対策をおこなっている	4	
その他	17.コロナ対策をおこなっている	4	休憩室の入口に非接触型の体温計を設置されていたり、飛沫防止のアクリルパネルの設置など、休憩所のコロナ対策は気が配られていると感じました。喫煙所に密を避ける内容の分かりやすい掲示物を明示するとより良くなると思います。
	18.現場で働く方の要望を収集し、改善の検討をおこなっている	4	
	19.所長の現場への配慮(働きやすい環境づくりの取組み度)	4	
	20.その他(現場独自の設備や取り組みについて)	5	

更衣室・休憩室



※1
血圧計

洗面所



※3
手洗場

環境

※5 掲示物
▽屋外喫煙所



トイレ




※4 入場口からの光景

その他

職人の普段の声を聞いて現場の整備を行ったり、作業所全体でお互いの体調を気にかけて合う雰囲気作りをされていました。

朝礼看板の裏に作業員の保護具がかけられる場所があり、整理されている印象を受けました。



※2 冷蔵庫・製氷機



感想・気づき

毎週金曜日に一斉清掃に取り組んでいる点はよいのですが、掃除道具の周りが少し乱雑だったので丁寧な整理整頓まで心掛けてほしいです。しかしながら、場内にはごみなども落ちておらず全体的に片付いている現場だと思いました。
喫煙所は座ると長く滞在してしまうため、椅子などを置かず、長居しないよう密にならない工夫をされていました。
会議室と朝礼看板が連動している電子看板に熱中症の指標やイラスト化された作業内容、完成パース図や事故のニュースなど様々な情報が流れていたのがよかったと思います。
朝礼時のラジオ体操もYouTubeでキャラクターが行っている動画を流して行っているらしく好評とのこと。



点 数

78/100点